

ゲート修繕・改修なら 大和チェン工業(株)にお任せ！！！

着工前



スピンドル（丸棒）が変形しておらず、その影響により巻上機内部にも支障が生じ、動かない状態にあった。



完成



扉体の錆が酷く、穴が開いている状態で尚且つ、水密ゴムの劣化も激しかったので、水漏れした状態での使用でした。



扉体を新作することにより水密性も保たれ、ゲート本来の機能を発揮することができました。

上記物件はゲート自体の損傷が激しかったため、ほぼゲート全てを交換せざる得ませんでしたが、ゲートの状態によっては水密ゴムの交換のみ等の少額での修理も対応しております。

- 1.現地確認・見積に費用はかかりません。
- 2.設置ゲートのメーカーが不明でも対応可能です。
- 3.お客様にあった改修方法のご提案をさせて頂きます。。
- 4.どうしよう…と思われたら先ず弊社・大和チェン工業(株)にご連絡頂ければと思います。

連絡先

大和チェン工業 株式会社

〒672-8022

兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南1丁目38番地

TEL 079-245-6677

FAX 079-246-3907

その他の実績 ゴム堰(袋体)補修

着工前



完成



上記物件は、ゴム堰(袋体本体)の取替えは高額になる為、部分改修で対応させて頂いた物件です。



着工前



ゴム堰操作室内

既設(エンジン式)で稼働させていたゴム堰を操作が容易に出来る電動式に更新。
操作盤を設置し、ボタン1つでゴム堰の起伏を容易に行う事が出来るようになった。



完成



※その他様々な対応させて頂いていますので、気軽に連絡を頂ければと思っております。