

オイルフェンス巻取機 補修実績表

| | 施工時期 | 注文主 | 施工内容 | 地域 |
|----|---------|-------------|----------------------------|------|
| 1 | 2014.7 | 地元業者 | ブレーキシュー交換 | 大阪府 |
| 2 | 2016.12 | オイルフェンスメーカー | ウインチの更新 | 和歌山県 |
| 3 | 2018.3 | オイルフェンスメーカー | ガイドローラー補修 | 和歌山県 |
| 4 | 2018.7 | オイルフェンスメーカー | モーター・ブレーキ他駆動部の更新 | 広島県 |
| 5 | 2018.1 | 地元業者 | 巻取機本体の再塗装 | 兵庫県 |
| 6 | 2019.7 | 地元業者 | 巻取機ブレーキ更新 | 和歌山県 |
| 7 | 2019.8 | オイルフェンスメーカー | ガイドローラー更新、ブレーキ・外輪他補修 | 兵庫県 |
| 8 | 2020.2 | 地元業者 | モーターブレーキの更新・巻上機本体の再塗装他 | 兵庫県 |
| 9 | 2020.2 | 地元業者 | ブレーキ更新 | 和歌山県 |
| 10 | 2020.3 | オイルフェンスメーカー | チェーンの更新 | 広島県 |
| 11 | 2020.3 | 地元業者 | ウインチ・チェーンの更新 | 和歌山県 |
| 12 | 2020.8 | オイルフェンスメーカー | 手動ウインチ・ブレーキの更新 | 愛知県 |
| 13 | 2020.8 | オイルフェンスメーカー | B型 500m巻 駆動部シャフト更新 | 愛知県 |
| 14 | 2021.2 | 地元業者 | ブレーキライニング取替 | 愛媛県 |
| 15 | 2021.3 | オイルフェンスメーカー | チェーン・sprocket更新、整列機オーバーホール | 広島県 |
| 16 | 2021.3 | オイルフェンスメーカー | 先端ガイドローラオーバーホール | 秋田県 |
| 17 | 2021.10 | オイルフェンスメーカー | オイルフェンス巻取機モーター用駆動部他取替工事 | 兵庫県 |
| 18 | 2021.4 | オイルフェンスメーカー | オイルフェンス巻取機部品取替工事 | 岡山県 |
| 19 | 2022.1 | オイルフェンスメーカー | 先端ガイドローラオーバーホール | 秋田県 |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |