

## ゴム引布製起伏堰 補修等実績表

	施工時期	注文主	施工内容	地域	井堰名
1	2014.3	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修	兵庫県	有井井堰
2	2014.3	地元業者	配管更新	兵庫県	新宮井堰
3	2014.5	地元業者	バルブ更新	兵庫県	岡崎井堰
4	2014.5	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修	兵庫県	あやま井堰
5	2014.7	地元業者	電動化工事	兵庫県	瀬戸川2号井堰
6	2015.3	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修・電動化	兵庫県	上川井堰
7	2015.11	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修・電動化	兵庫県	瀬戸川1号井堰
8	2015.12	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修・電動化	千葉県	下宿頭首工
9	2016.3	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修	兵庫県	長塚井堰
10	2016.3	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修	兵庫県	船橋川井堰
11	2016.3	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修	兵庫県	思出川井堰
12	2016.5	地元自治会	袋体(貫通部・摩耗部)補修	奈良県	富雄川3号井堰
13	2016.8	地元業者	操作室内機器等更新	兵庫県	龍子1号・2号井堰
14	2016.10	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修	兵庫県	篠山統合井堰
15	2018.4	地元自治会	袋体(貫通部・摩耗部)補修	兵庫県	出水川井堰
16	2018.10	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	岡山県	天満地区
17	2019.3	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	広島県	久紋給井堰
18	2019.4	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	奈良県	トモンド井堰
19	2019.4	地元業者	エンジン等更新	兵庫県	西宿井堰
20	2019.5	地元自治会	袋体(貫通部・摩耗部)補修	奈良県	富雄川3号井堰
21	2019.8	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	奈良県	寺川生之井出井堰
22	2020.2	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	福島県	隈戸川第3地区
23	2020.4	地元業者	袋体(貫通部・摩耗部)補修	大阪府	大津川
24	2020.5	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	静岡県	栢山川
25	2020.8	地元自治会	袋体(貫通部)補修	奈良県	富雄川3号井堰

ゴム引布製起伏堰 補修等実績表

	施工時期	注文主	施工内容	地域	井堰名
26	2021.1	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	福島県	隅戸川
27	2021.3	地元自治会	袋体(貫通部)補修	奈良県	富雄川3号井堰
28	2021.4	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	静岡県	栃山川
29	2022.2	水門メーカー	袋体(貫通部・摩耗部)補修	東京都	
30	2022.4	地元自治会	袋体(貫通部)補修	奈良県	富雄川3号井堰
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					